## 乐迪 Mini Pix 穿越机调参指导

乐迪工程师-莫德华、汪礼江

在辛辛苦苦装好一架穿越机准备起飞时,心情难免有些忐忑:这套 PID 参数能飞起来吗?稳吗?会不会抖?根据我的经验,用 Mini Pix 的默认参数飞穿越机,很可能会抖。原因是现在的穿越机为了更极致的飞行,往往选择推力较大的动力系统,更暴力的电机、桨叶和电池。所以,用默认参数起飞很可能出现高频抖动,或是稍微推一点油门却突然蹿高、上下抽等现象。如果遇到了问题,本文提供一些思路及建议参数,帮助你解决问题。或者觉得手感不好,动作迟缓转向慢,希望改善动态响应的,本文也能提供一些帮助。

## 目录

1. 基础篇3
1.1 PID 手动调参步骤 3
1.2 寻找 P 5
1.3 寻找 D6
1.4 寻找 I7
1.5 穿越机 PID 建议参数7
2. 定高8
3. 定点9
4. 改善转向10
4.1 航向转的太慢了10
4.2 最大倾斜角10
5. 手动模式

### 1.基础篇

#### 1.1 PID 手动调参步骤

首先说一下我的配置:

机架: 210

电机: 银燕 RS2205 2300KV

电调: BLHELIS 30A 刹车开启

电池: 4S 1500mAH

飞控: 乐迪 Mini Pix

整机重量: 602 克(含电池、GPS、摄像头、图传等)

Stabilize 自稳模式,机架类型 X型,完成所有必要校准。

初始 PID 参数如下:



按照这套参数,我解锁轻推油,先是4个电机以同样的速度转动,油门超过阈值之后,控制信号开始参与。机子出现剧烈抖动,还蹿高。

这种情况是由于 P 和 D 都过大,需要做大幅调整。

在调参时,建议在全部参数表里直接修改,因为扩展调参里设定

的范围和步进未必能满足。步骤如下:在全部参数表右侧搜索 ATC




找到对应的参数,在右侧即可修改对应的值。

#### 1.2 寻找 P

首要任务是找到合适的 P,此时可以把 I 设最低, D 归零。

鉴于出现的情况,可以先把 P 大幅降低: Roll、Pitch 降到 1/4 左右, Yaw 降到 1/2。



试飞,能起飞了,不会发疯,但是水平方向上(roll、pitch)有点荡。打杆响应正常,基本可控。yaw 没有明显感觉,暂时不动。

改变 P,每次增加 0.01 (0.03 能飞,不妨试试改变它的 1/3),观察机子反应,直至出现振荡,且越来越厉害,不收敛。

再减小 P, 每次减小 0.005, 直至轻微地振荡, 但是是收敛的。




#### 1.3 寻找 D

P大概确定后,就可以加入D,能改善轻微的晃动,更稳定。

从 0.0000 开始增加, 先粗调, 每次增加 0.0005。


对于 210 轴距的穿越机来说, 当 D 加到 0.0015 以上时, 有可能会出现高频震颤, 能听到一些吱吱声, 这时就需要降低 D 的值了。

找到一个合适的 D, 飞起来会感觉比较稳, 而且声音好听, 能听到嘤嘤的调节转速的声音, 而不是嘈杂的吱吱声。



#### 1.4 寻找 I

相对 P 和 D 来说, I 的调节没有那么的明显。I 能提高稳态精度, 也可以在快速打摇杆时,改善机子的响应,影响跟手和锁定的感觉。



#### 1.5 穿越机 PID 建议参数



对于 210 轴距或者差不多大小的穿越机,我觉得这套参数是可以 让大多数人平稳离地的,模友可以根据自己的情况进行调整。

### 2. 定高

Mini Pix 内置气压计,由于气流会干扰气压高度,乐迪 Mini Pix 在壳子内部气压计位置使用胶圈和海绵做保护,尽量减小气流影响。

用 Mini Pix 装穿越机用定高飞,可以使高度控制更容易,FPV 时可以把更多的注意力放在路径选择和避开障碍上。

用定高飞 FPV,对于新手而言,很大程度上降低了入门门槛。对于老手来说,也能放松放松,找到不一样的乐趣。

类似的,和角速度控制一样,高度控制也有 PID,需要稍做调试。如果油门加速度的 P 偏大,会导致垂直上下抽动。

如果油门加速度的P偏小,会有点定不住。

下面参数可供参考。



### 3.定点

定点必须要安装 GPS, 搜星数和精度达到要求才能切到定点。

定点效果也受悬停 PID 影响,如果 P 不够,可能出现定不住。如果 P 太大,可能导致有点摇晃。下面参数可供参考。



### 4. 改善转向

#### 4.1 航向转的太慢了

如果觉得航向慢,可以在全部参数表里找到下面几个值进行修改。

ACRO_YAW_P   10     1 10
--------------------------

ACRO\_YAW\_P 它决定了你需要的快慢,提高到 10 应该够用了,如果你需要更快,可以超出范围改到 15 甚至更高。

ACRO_Y_EXPO	0.5	-0.5 1.00:Disabled 0.1:Very Low 0.2:Low 0.3:Medium 0.4:High 0.5:Very High
		0.5:Very High

ACRO\_Y\_EXPO 它调节曲线,值为正,摇杆量越大,加速越明显。 值为负,摇杆量越大,加速不那么明显。我取 0.5。

ATC_ACCEL_Y_MAX   150000   cdeg/s/s   36000:Medium 54000:Slow	ATC ACCEL V MAY	150000	-4/-/-	0 720000:Disabled 18000:Slow
	ATC_ACCEL_T_MAX	150000	cdeg/s/s	36000:Medium 54000:Fast

ATC\_ACCEL\_Y\_MAX 它限制了角速度最大变化率,如果希望转的快些,可以把这个限制设大一些。

#### 4.2 最大倾斜角

ANGLE_MAX	5000	cdeg	1000 8000

ANGLE\_MAX 是所有飞行模式的最大倾斜角,5000代表50度, 角度越大,可以飞的越快,同时意味着越难操控,量力而为。

### 5.手动模式

玩穿越,怎么少的了手动模式?

将飞行模式设置为 ACRO 即为手动模式。默认的手动并非纯手动,需要另行设置。如下:

ACRO_TRAINER 0 0:Disabled 1:Leveling 2:Leveling and Limited			
	ACRO_TRAINER	0	1

ACRO\_TRAINER 设为 0, 纯手动。只有陀螺仪参与控制。设为 1, 半手动。能随意翻, 也能够自动回平。设为 2, 带限角的半手动。

如果觉得旋转的速度太慢,可以修改:

		<u> </u>	
ACRO_RP_P	10		1 10

ACRO\_RP\_P 决定了你需要的角速度。

	ACRO_RP_EXPO	0.5		-0.5 1.00:Disabled 0.1:Very Low 0.2:Low 0.3:Medium 0.4:High 0.5:Very High
--	--------------	-----	--	---

ACRO\_RP\_EXPO 它调节曲线,值为正,摇杆量越大,加速越明显。 值为负,摇杆量越大,加速不那么明显。我取 0.5。

ATC_ACCEL_P_MAX	162000	cdeg/s/s	0 1800000:Disabled 72000:Slow 108000:Medium 162000:Fast
ATC_ACCEL_R_MAX	162000	cdeg/s/s	0 1800000:Disabled 72000:Slow 108000:Medium 162000:Fast

ATC\_ACCEL\_R\_MAX , ATC\_ACCEL\_P\_MAX 它们限制了角速度最大变化率,如果希望转的快些,可以把这个限制设大一些。